

Wartungsarbeiten / Maintenance

27.10.2021: 17:00-21:00 Uhr / 5 p.m. - 9 p.m. CET

KONTAKT DATENSCHUTZ HILFE

Kraftfahrt-
Bundesamt



Wir punkten mit Verkehrssicherheit!

Rückrufdatenbank

Details zu Ihrer Auskunft:

KBA-Referenznummer:	011209
Hersteller-Code der Rückrufaktion:	NC3I6515R
Hersteller/Marke:	MERCEDES-BENZ
Verkaufsbezeichnung:	SPRINTER
Baujahr von:	2011
Baujahr bis:	2013
Betroffene Fahrzeuge (weltweit):	5799
Vermutlich betroffene Fahrzeuge (Deutschland):	3368
Überwachung der Rückrufaktion durch das KBA:	überwacht
Beschreibung:	Entfernung unzulässiger Abschalteneinrichtungen bzw. der unzulässigen Reduzierung der Wirksamkeit des Emissionskontrollsystems.
Mögliche Einschränkungen der betroffenen Fahrzeugausführungen:	nicht bekannt
Abhilfemaßnahme des Herstellers:	Software Steuergeräte aktualisieren.
Bekannte Vorfälle mit Sach- und/oder Personenschäden:	nicht bekannt
Veröffentlichungsdatum:	25.10.2021
Hotline:	06986798274

ACHTUNG: Folgender Hinweis ist unbedingt zu beachten:

Hier aufgeführte Rückrufaktionen beziehen sich auf den von Ihnen ausgewählten Fahrzeugtyp. Da die angezeigten Mängel jedoch oftmals bestimmte Ausführungen (Motorisierung, Karosserieform oder sonstige Ausstattungsmerkmale) betreffen, sind in der Regel nicht alle Fahrzeuge des Typs auch tatsächlich von der Maßnahme betroffen.

Weitere Auskünfte und detaillierte Informationen zu möglichen Rückrufaktionen zu Ihrem eigenen Fahrzeug erhalten Sie unter der angegebenen Service-Telefonnummer Ihres Hersteller oder in einer Vertragswerkstatt.

[Auswahl Suchkriterium](#)

[Auskunftsliste](#)

Auskunft

[Impressum](#) | [Kontakt](#)

[Druckansicht](#)