

Ihr zentraler Informationsdienstleister rund um das Krafftfahrzeug und seine Nutzer

KBA-Referenznummer:	009424
Hersteller-Code der Rückrufaktion:	NC3II6515R
Hersteller/Marke:	MERCEDES-BENZ LKW
Verkaufsbezeichnung:	SPRINTER
Baujahr von:	2013
Baujahr bis:	2018
Betroffene Fahrzeuge (weltweit):	262692
Vermutlich betroffene Fahrzeuge (Deutschland):	98745
Überwachung der Rückrufaktion durch das KBA:	überwacht
Beschreibung:	Entfernung unzulässiger Abschaltvorrichtungen bzw. der unzulässigen Reduzierung der Wirksamkeit des Emissionskontrollsystems.
Mögliche Einschränkungen der betroffenen Fahrzeugausführungen:	nicht bekannt
Abhilfemaßnahme des Herstellers:	Softwareupdate
Bekannte Vorfälle mit Sach- und/oder Personenschäden:	nicht bekannt
Veröffentlichungsdatum:	16.09.2021
Hotline:	Bitte kontaktieren Sie Ihren Fahrzeughersteller oder eine Vertragswerkstatt

ACHTUNG: Folgender Hinweis ist unbedingt zu beachten:

Hier aufgeführte Rückrufaktionen beziehen sich auf den von Ihnen ausgewählten Fahrzeugtyp. Da die angezeigten Mängel jedoch oftmals bestimmte Ausführungen (Motorisierung, Karosserieform oder sonstige Ausstattungsmerkmale) betreffen, sind in der Regel nicht alle Fahrzeuge des Typs auch tatsächlich von der Maßnahme betroffen.

Weitere Auskünfte und detaillierte Informationen zu möglichen Rückrufaktionen zu Ihrem eigenen Fahrzeug erhalten Sie unter der angegebenen Service-Telefonnummer Ihres Hersteller oder in einer Vertragswerkstatt.